



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Eulália Neto Lessa.



Foto 2 Manchas devido ao vazamentos de água no forro.



Foto 3 Fissuras em determinados locais da unidade.



Foto 4 Pisos constam com quebraduras e rachaduras.



Foto 5 Algumas proteções da rede de drenagem estão danificadas.



Foto 6 Cozinha bem equipada e provida, porém necessitando de armários.



Foto 7 Despensa satisfatoriamente provida e adequadamente estruturada.




Foto 8 Salas de aulas mobiliadas e climatizadas, porém com azulejos se desprendendo.



Foto 9 Sala de informática devidamente equipada e climatizada.



Foto 10 Banheiros com a cerâmica se desprendendo.



Foto 11 Parquinho arborizado, estruturado e limpo.



Foto 12 Precisão de revitalização na quadra.



Foto 13 Tela da quadra de esporte deteriorada.



Foto 14 Pintura das paredes mofadas e com a pintura deteriorada.



Foto 15 Espaço onde localiza-se o canteiro está pichado, com lodo e rachaduras.



Foto 16 Rampa de acesso quebrada possibilitando a queda dos usuários.