



Foto 1 Fachada da EM Professora Flora Guimarães Rosa Pires.



Foto 2 Refeitório amplo, limpo e devidamente mobiliado.



Foto 3 Cozinha higienizada, estruturada e provida.




Foto 4 Porta telada instalada na área da cozinha encontra-se danificada.



Foto 5 Biblioteca com espaço insuficiente para acomodar todo o acervo.



Foto 6 Toldo encontra-se avariado.



Foto 7 Necessidade de realização de poda em árvores.



Foto 8 Canteiro de concreto quebrado suscetível à ocorrência de acidentes.