



Foto 1 Fachada da EM Prof. Arlindo Lima.



Foto 2 Salas de aula devidamente mobiliadas e adequadamente climatizadas.



Foto 3 Banheiro isento de manutenção na rede hidráulica.



Foto 4 Pintura deteriorada em determinados locais da unidade.



Foto 5 Infiltrações e fissuras por toda a extensão da instituição.



Foto 6 Estruturas comprometidas por extensas rachaduras.



Foto 7 Quadra esportiva necessitando de urgente reforma e revitalização da pintura.



Foto 8 Área verde sem a devida manutenção.