



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Prof. Ernesto Garcia de Araújo



Foto 2 Computadores em número insuficiente e obsoletos, bem como rede de internet morosa.



Foto 3 Focos de infiltração em locais pontuais da escola.



Foto 4 Forro indevidamente impermeabilizado, acarretando vazamento de água dentro da unidade.



Foto 5 Biblioteca com acervo diversificado e, apesar de pequena, estruturada.




Foto 6 Sala de informática equipada, porém com computadores defasados.




Foto 7 Cozinha bem estruturada, higienizada e provida.



Foto 8 Banheiros necessitando de manutenção.



*Foto 9 Quadra de esporte com a pintura desgastada.*



*Foto 10 Piso da quadra esportiva com vastos buracos e extensas rachaduras.*



*Foto 11 Parquinho inutilizado por estar instalado em área que representa risco às crianças.*



*Foto 12 Acesso para escola é dificultoso e perigoso.*