



Foto 1 Fachada da EM Prof. Luís Antônio de Sá Carvalho



Foto 2 Cozinha bem estruturada e provida.



Foto 3 Sala de informática com frequente problema de infiltração.



Foto 4 Árvore rente à escola causa constante danos devido à queda de frutas sobre o telhado.



Foto 5 Árvore na parte frontal da unidade prejudicando a estrutura da quadra esportiva.



Foto 6 Banheiro ausente de manutenção na rede hidráulica.



Foto 7 Quadra esportiva com infestação de pombos e necessidade de revitalização.



Foto 8 Salas de aulas mobiliadas e devidamente climatizadas.