



Foto 1 Fachada da EM Prof.^a Arlene Marques Almeida.



Foto 2 Área no setor infantil, destinada para a construção de parquinho.




Foto 3 Ausência de extintores por toda a extensão da unidade.



Foto 4 Sala de informática equipada com computadores excessivamente obsoletos.



Foto 5 Salas de aulas extremamente pequenas e com condições térmicas inadequadas.



Foto 6 Iluminação necessitando de manutenção.



Foto 7 Vidros quebrados ou ausentes.



Foto 8 Infiltrações ocorrendo em locais pontuais da instituição.