



Foto 1 Fachada da EMEI Rafaela Abrão.



Foto 2 Quadra esportiva sem a devida iluminação devido ao furto da fiação elétrica.



Foto 3 Estrutura metálica corroída pela ferrugem.



Foto 4 Extintores com a data de validade vencida.



Foto 5 Sala para educação física com poças de água devido ao vazamento de chuva pelo teto.




Foto 6 Computadores obsoletos e rede internet relativamente morosa.



Foto 7 Salas de aulas sem a climatização adequada.



Foto 8 Toldos metálicos deteriorados pela ferrugem.