



Foto 1 Extintores de incêndio vencidos desde março de 2019.



Foto 2 Forro de algumas salas de aula de madeira e aumenta a temperatura no ambiente.



Foto 3 Fezes de pombos na quadra de esportes.



Foto 4 Pombos na estrutura da quadra de esportes.



Foto 5 Quadra necessita de pintura.



Foto 6 Traves sem redes.



Foto 7 Toldo de cobertura no portão de saída dos alunos rasgado.



Foto 8 Vidro quebrado na porta da sala.



*Foto 9 Laboratório de informática precisa de mais cadeiras para os alunos.*



*Foto 10 Ar-condicionado precisa de manutenção.*



*Foto 11 Tronco da árvore precisa ser removido.*



*Foto 12 Rua Mansour Contar localizada ao lado da EM. Valdete Rosa da Silva necessita de instalação de redutor de velocidade.*



*Foto 13 Local para instalação de redutor de velocidade.*