



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Elpídio Reis.



Foto 2 Infiltrações na laje do corredor.



Foto 3 Infiltração causada por falta de manutenção na laje e calhas.



Foto 4 Salas de aula são muito quentes, a climatização não é adequada.



Foto 5 Ventiladores da sala de aula não funcionam, precisam de manutenção.



Foto 6 Quadra de esportes com infestação de pombos.



Foto 7 Estrutura metálica enferrujada.



Foto 8 Armários antigos.



*Foto 9 Falta de lâmpadas nos corredores e diante disso a fiação está exposta.*



*Foto 10 Lâmpadas queimadas no laboratório de ciências.*



*Foto 11 Cozinha está déficit de funcionários para o preparo da merenda escolar.*