



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Prof. Maria Regina Vasconcelos.



Foto 2 Extintor de incêndio vencido desde agosto de 2021.



Foto 3 Armários novos já estão quebrados.



Foto 4 Tampas de proteção da vala para escoamento da água danificadas.



Foto 5 Cozinha muito bem estruturada, porém falta cozinheiras.



Foto 6 Sala de aula ampla e bem ventilada.



Foto 7 Banheiro amplo, limpo e possui acessibilidade.



Foto 8 Área verde da escola muito bem cuidada.