



Foto 1 Fachada da EMEI Antônio Mário Gonçalves



Foto 2 Cozinha organizada, limpa e equipada.



Foto 3 Mobiliário do refeitório necessitando de substituição.



Foto 4 Salas devidamente mobiliadas e climatizadas, entretanto com o forro avariado.