



Foto 1 Fachada da Emei Clebe Brazil Ferreira.



Foto 2 Computadores em quantitativo insuficiente e uma rede de internet incompatível.




Foto 3 Salas de aulas em numerário suficiente, amplas e bem estruturadas, entretanto com ineficaz climatização.



Foto 4 Cozinha estruturada, equipada e provida.



Foto 5 Refeitório disposto na parte externa da escola, devidamente acolhedor e limpo.



Foto 6 Forro danificado acarretando irregularidade na impermeabilização.



Foto 7 Banheiros com a estrutura desgastada, necessitando manutenção e revitalização.



Foto 8 Parte posterior da escola com a pintura desgastada.



Foto 9 Parquinho em desuso, aguardando manutenção.



Foto 10 Área externa ampla, com espaço e acessórios satisfatórios para recreação.



Foto 11 Árvore estruturalmente comprometida.



Foto 12 Extintores com a data de validade vencida.