



Foto 1 Fachada da EMEI Engenheiro Valdemir Correa de Resende



Foto 2 Salas de aulas devidamente mobiliadas e climatizadas.



Foto 3 Refeitório amplo, limpo e organizado.



Foto 4 Estrutura reformada, impossibilitando a entrada de água e aves.



Foto 5 Infiltrações ocorrendo em determinados locais da escola.



Foto 6 Horta plantada e cuidada pelos alunos da instituição.



Foto 7 Faz-se necessária revitalização da pintura da instituição.



Foto 8 Parquinhos bem estruturados e higienizados.