



Foto 1- Fachada da EMEI Lúcia Ângela de Castro Costa.



Foto 2 - Salas de aulas mobiliadas e climatizadas.



Foto 3 - Cozinha estruturalmente adequada e provida.



Foto 4 - Luminária antigas necessitando de manutenção.



Foto 5 - Parquinho satisfatório às crianças, proporcionando lazer e interação.



Foto 6 - Infiltrações encontradas em determinados locais da unidade.



Foto 7 - Refeitório amplo e apropriadamente mobiliado.



Foto 8 - Área verde conservada, ampla e limpa.