



Foto 1 Fachada da EMEI Maria de Lourdes Vieira Castoldi.



Foto 2 Porta de entrada com problemas de ferrugem.



Foto 3 Parede com rachaduras.



Foto 4 Telhas quebradas no pátio.



Foto 5 Laje do banheiro com problemas de infiltração.



Foto 6 Sala de aula, lâmpadas com necessidade de serem trocadas.



Foto 7 Muro com problemas de rachaduras na estrutura.



Foto 8 Placa da unidade com letreiro apagado.