



Foto 1 Fachada EMEI Nossa Senhora de Fátima.



Foto 2 Pátio de entrada da unidade.



Foto 3 Paredes com rachaduras na estrutura.



Foto 4 Paredes do refeitório com pontos de infiltrações.



Foto 5 Torneira do lavatório com vazamento.



Foto 6 Extintor de incêndio dentro do prazo de validade.



Foto 7 Cozinha limpa e muito organizada.



Foto 8 Parquinho de areia segue todos os protocolos de segurança.