



Foto 1 Fachada da Emei Emy Ishida Nascimento Nogueira, necessitando revitalização na pintura e faixa elevada para travessia de pedestres.



Foto 2 Computadores e internet obsoletos e morosos, respectivamente, bem como armários insuficientes para armazenameto de materias didaticos.



Foto 3 Resquícios de infiltrações ocorridas em determinados locais da escola.



Foto 4 Refeitório amplo, devidamente limpo e satisfatoriamente mobiliado.



Foto 5 Cozinha equipada, higienizada e abastecida.



Foto 6 Salas de aulas adequadamente climatizadas e providas.



Foto 7 Rachadura consideravelmente extensa comprometendo a estrutura do muro.



Foto 8 Parquinho necessitando de benfeitorias, como areia e brinquedos adequados para a faixa etária dos alunos da escola.