



Foto 1 Fachada da EMEI Serradinho.



Foto 2 Telhas da lavanderia quebradas.



Foto 3 Telhado da lavanderia quebrado.



Foto 4 Laje do banheiro com infiltrações.



Foto 5 Árvore caída no parquinho infantil necessita de remoção.



Foto 6 Parque de areia sem uso, aguardando que seja realizada a troca da areia existente.



Foto 7 Refeitório da unidade bem mobiliado.



Foto 8 Pátio de brincadeiras limpo e organizado.