



Foto 1 Fachada da EMEI Triângulo Azul.



Foto 2 Entrada principal da unidade.



Foto 3 Recepção carece de pintura e solução das infiltrações.



Foto 4 Refeitório com problemas de infiltrações no teto.



Foto 5 Teto do banheiro com infiltrações.



Foto 6 Teto da sala de aula com infiltrações.



Foto 7 Teto da despensa com infiltrações.



Foto 8 Porta da sala de aula quebrada



Foto 9 Teto da sala de aula 2 com infiltrações.



Foto 10 Porta da sala da coordenação estragada por ter sido arrombada por ladrões.



Foto 11 Paredes com rachaduras na estrutura.



Foto 12 Paredes externa com infiltrações e mofo.



Foto 13 Teto da área externa com infiltrações.



Foto 14 Parquinho infantil.



Foto 15 Horta cultivada pelo alunos e funcionários.



Foto 16 Área externa muito organizada e bem mantida.