



Foto 1 Fachada da EMEI Tupinambás.



Foto 2 Piso do pátio da escola desnivelado.



Foto 3 Calçada desgastada e sem rebaixamento.



Foto 4 Fossa instalada no pátio de brincadeiras.



Foto 5 Parque infantil necessitando de revitalização.



Foto 6 Calha do telhado enferrujada.




Foto 7 Telhado carecendo de reparos.



Foto 8 Entrada do portão principal, a calçada encontra-se muito danificada .