



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Coronel Antonino.



Foto 2 Necessidade de rebaixamento de meio fio e construção de faixa de pedestre elevada.



Foto 3 Banco do pátio da escola quebrado e com rachaduras.



Foto 4 Telhado velho e com goteiras.



Foto 5 Telhado velho e com goteiras.



Foto 6 Telhado necessitando de reformas.



Foto 7 Teto com infiltrações.



Foto 8 Teto do pátio com vários pontos de infiltrações.



Foto 9 Vigas do teto com rachaduras.



Foto 10 Banheiros necessitam de pintura e reformas.




Foto 11 Banheiro necessita de reformas.



Foto 12 Pátio carecendo de poda da grama.



Foto 13 Pintura externa danificada.



Foto 14 Pintura externa necessita de revitalização.



Foto 15 Pintura externa necessita de revitalização.



Foto 16 Toldo do pátio deteriorado.



Foto 17 Necessidade de cobertura no corredor de entrada de alunos.



Foto 18 Quadra de esportes precisando de revitalização.



Foto 19 Parque de areia com mato crescendo.



Foto 20 Parque infantil com carência de brinquedos.