



Foto 1 Fachada da Escola Municipal Padre José de Anchieta.



Foto 2 Piso com necessidade de reparos.



Foto 3 Telhado do pátio com varias telhas quebradas.



Foto 4 Telhado do pátio com varias telhas quebradas



Foto 5 Sala necessita de pintura.



Foto 6 Sala de tecnologia desativada, por falta professores e manutenção dos computadores.



Foto 7 Toldo deteriorado.



Foto 8 Calçada do pátio carece de reforma.