



Foto 1 Fachada da EM João de Paula Ribeiro.




Foto 2 Computadores e rede de internet obsoletos e morosos, respectivamente.



Foto 3 Extintores com a data de validade vencida.



Foto 4 Salas de aula com a pintura descascada.



Foto 5 Vazamento de água detectado na cozinha da instituição.



Foto 6 Armários da cozinha deteriorados, sem a mínima condição de uso .




Foto 7 Armário corroídos pela ferrugem.




Foto 8 Sala do laboratório com infiltrações e mofo, necessitando de conserto.



*Foto 9 Laboratório de computação em desuso, devido à ausência de técnico para ministrar aulas.*



*Foto 10 Janelas com vidros quebrados, precisando de substituição.*



*Foto 11 Manchas na pintura das salas de aulas, consequente de infiltrações.*



*Foto 12 Vaso sanitário ausente de tampa e assento.*