



Foto 1 Fachada da EM Profº Múcio Teixeira.



Foto 2 Extintores com a data de validade expirada.



Foto 3 Salas de aulas devidamente mobiliadas e climatizadas, entretanto com o revestimento danificado.



Foto 4 Biblioteca adequadamente estruturada.



Foto 5 Cozinha ampla, higienizada e equipada.



Foto 6 Despensa provida e em conformidade quanto ao armazenamento dos alimentos.



Foto 7 Determinados móveis do refeitório desgastados ou avariados.



Foto 8 Computadores insuficientes e rede de internet morosa.



Foto 9 Toldos encontram-se danificados.



Foto 10 Elevador em desuso devido à falta de manutenção.



Foto 11 Quadra esportiva com a pintura desgastada.



Foto 12 Piso da quadra com irregularidades por causa de buracos ou rachaduras.