



Foto 1 Fachada da EM Dr. Tertuliano Meirelles



Foto 2 Proteção metálica contra chuva, canaliza água para o interior da escola.



Foto 3 Solução improvisada para evitar a entrada de chuva pela janela.



Foto 4 Infiltrações ocorrendo em locais pontuais da instituição.



Foto 5 Móveis destinados aos discentes consideravelmente deteriorados.



Foto 6 Bebedouros sem torneiras e depredados.




Foto 7 Iluminação ineficaz ao longo da instituição.



Foto 8 Muro evidentemente comprometido.



Foto 9 Biblioteca afetada por infiltração incorrendo em dano aos livros.



Foto 10 Freezer usado para armazenamento de comida encontra-se desregulado.



Foto 11 Pia sendo amparada por pedaço de madeira para não despencar .



Foto 12 Revestimento da cozinha em péssimas condições.



Foto 13 Despensa de alimentos repleta de mofo na iminência de contaminar os alimentos.



Foto 14 Caixas d'água sobre a cozinha apresentam-se com vazamento.



Foto 15 Quadra esportiva necessitando de revitalização e manutenção em geral.



Foto 16 Árvores disposta no terreno ao lado da unidade, prejudicando a sustentação do muro.