



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família Pastor Eliseu Feitosa de Alencar - São Conrado.



Foto 2 Recepção diminuta e constante de extensas infiltrações no teto e paredes.



Foto 3 Forro danificado restando no vazamento de água pluviais.



Foto 4 Móveis destinado aos dos servidores, encontram-se consideravelmente avariados.



Foto 5 Consultórios mofados e estruturalmente ineficientes.



Foto 6 Farmácia provida, entretanto sem a presença de farmacêutico.



Foto 7 Janela absolutamente imprópria, usada para entrega dos medicamentos



Foto 8 Banheiros higienizados, estruturalmente sem conservação.



Foto 9 Almoxarifado usado como local de trabalho dos agentes de saúde.



Foto 10 Parte posterior do prédio anexo, isento de qualquer manutenção.



Foto 11 Caixa de passagem indevidamente fechada.



Foto 12 Porta do prédio anexo com janela quebrada e corroída pela ferrugem.



Foto 13 Determinados locais da unidade com pisos rachados e quebrados.



Foto 14 Escorpiões corriqueiramente aparecem na unidade.