



Foto 1 Fachada da UBSF Benjamin Asato.



Foto 2 Entrada da recepção 1 interditada com a porta quebrada.



Foto 3 Entrada da recepção 1 com piso quebrado.



Foto 4 Entrada da recepção 2 porta quebrada e com ferrugens.



Foto 5 Telhado da recepção 2 com vazamento nos dias chuvosos.



Foto 6 Parede da sala da gerência com infiltrações e mofo.



Foto 7 Portas e janelas do corredor deteriorada.



Foto 8 Sala de esterilização inativa com equipamentos quebrados.



Foto 9 Teto e paredes do consultório 01 médico com infiltrações e mofo.



Foto 10 Recepção da unidade.



Foto 11 Telhado molha dentro da unidade nos dias chuvosos.



Foto 12 Teto da sala de serviço social/ psicologia, com infiltrações e mofo.



Foto 13 Paredes do consultório pediátrico com mofo.



Foto 14 Teto do consultório odontológico com infiltrações.



Foto 15 Teto do banheiro feminino com infiltrações.



Foto 16 Paredes do banheiro feminino com infiltrações e mofo.



Foto 17 Paredes da recepção com infiltrações.



Foto 18 Teto da farmácia com infiltrações e mofo.



Foto 19 Piso da copa cedendo.



Foto 20 Piso da área de serviço cedendo.



Foto 21 Calçada com desmoronamento.



Foto 22 Telhado com telhas quebradas e faltantes.



Foto 23 Fiação de telefone aparente na calçada da unidade.



Foto 24 Lixeiras apropriadas faltantes.