



Foto 1 Fachada da UBSF Dr.ª Sumie Ikeda Rodrigues



Foto 2 Acolhimento isento de confortabilidade e privacidade.



Foto 3 Determinados consultórios sem a devida climatização.



Foto 4 Sala de reuniões utilizada pelos agentes de saúde, em razão de não possuírem local específico.



Foto 5 Locais pontuais da unidade com manchas no teto, resultado de infiltrações já resolvidas.



Foto 6 Consultório com revestimento danificado.



Foto 7 Farmácia devidamente abastecida.



Foto 8 Sala de esterilização adequadamente equipada e estruturada.



*Foto 9 Calhas constantemente obstruídas por folhas, ocorrendo extravasamento de água.*




*Foto 10 Necessidade da completa cobertura entre os blocos na parte posterior da unidade.*



*Foto 11 Precisão da substituição de telhas quebradas.*



*Foto 12 Rampa de acesso para consultório, expressivamente irregular.*



*Foto 13 Computadores em número insuficientes e obsoletos, bem como rede de internet morosa.*



*Foto 14 Recepção, apesar de estruturalmente pequena, devidamente mobiliada e acolhedora.*