



Foto 1 Fachada da USF Dr. Wagner José Bortotto - Mario Covas.



Foto 2 Recepção sem a devida climatização e lâmpadas sem funcionamento.



Foto 3 Recepção constante de infiltrações.



Foto 4 Farmácia bem provida, entretanto com presença de infiltração.



Foto 5 Consultórios satisfatoriamente estruturados.



Foto 6 Odontologia adequadamente estruturada e equipada.



Foto 7 Sala de esterilização em funcionamento.



Foto 8 Vacinas devidamente acondicionadas na câmara fria.



*Foto 9 Banheiro masculino comprometido por consideráveis infiltrações.*



*Foto 10 Extintores dentro da data de validade.*