



Foto 1 Fachada do CRAS Los Angeles.



Foto 2 Janelas quebradas precisando serem substituídas.



Foto 3 Portas consideravelmente corroídas pela ferrugem.



Foto 4 Vasos sanitários sem tampas e assentos, bem como precisão de conserto na hidra.



Foto 5 Teto da cozinha atingido por infiltração.



Foto 6 Calhas avariadas, necessitando de manutenção.



Foto 7 Rachaduras constantes em determinados locais da unidade.



Foto 8 Extintores com a data de validade vencida.