

Foto 1 Fachada da USF Ana Maria do Couto.



Foto 2 Recepção da unidade com número insuficiente de cadeiras para pacientes aguardarem atendimento e ventiladores quebrados.



Foto 3 Recepção da unidade com número insuficiente de cadeiras para pacientes aguardarem atendimento e ventiladores quebrados.



Foto 4 Computadores da unidade estão obsoletos e internet com velocidade lenta.



Foto 5 Sala de Curativo sem ar condicionado e ventilador.



Foto 6 Sala de inalação sem ar condicionado e ventilador.



Foto 7 Consultório médico ar condicionado não funciona e sem ventilador.



Foto 8 Sala de esterilização com autoclave estragada.







Foto 9 Sala de reuniões com lâmpadas queimadas.



Foto 10 Farmácia sem farmacêutico lotado.



Foto 11 Paredes com infiltrações em alguns pontos.



Foto 12 Portas do deposito de lixos foram furtadas.



Foto 13 Academia ao ar livre.



Foto 14 Pacientes não tem locais para sentarem durante a espera de atendimento.



Foto 15 Bueiros transbordam nos dias de chuva.



Foto16 Bueiros transbordam e atingem o estacionamento da unidade com dejetos.



