



Foto 1 Fachada do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III "Fátima M. Medeiros"



Foto 2 Recepção improvisada, delimitada por armários e umas das janelas com os vidros quebrados.



Foto 3 Iluminação precária por toda a extensão da unidade.



Foto 4 Telhado com irregularidades incorrendo em infiltrações.



Foto 5 Excesso de mofo na paredes.



Foto 6 Banheiros necessitando de manutenção.



Foto 7 Azulejos, no banheiro, se desprendendo da parede.



Foto 8 Quartos dos pacientes ausentes da devida climatização e iluminação.





Foto 9 Determinados locais necessitando de reparos devido a avarias ocasionadas por pacientes em surto.




Foto 10 Mobiliário insuficiente e desgastado.



Foto 11 Farmácia com escassez de determinados medicamentos.



Foto 12 Apenas um bebedouro, localizado na parte posterior da unidade.



Foto 13 Cozinha provida e bem estruturada.



Foto 14 Refeitório com o mobiliário avariado e assoalho ausente de alguns pisos.



Foto 15 Descarte de objetos disposto de forma irregular na parte posterior da unidade.



Foto 16 Toldo danificado por tempestade.