



Foto 1 Fachada da CRS DR. Waldeck Fletner de Castro Maia – Coophavilla II.



Foto 2 Corredor de entrada da unidade, com infiltrações e mofo nas paredes e teto.



Foto 3 Recepção com paredes e teto infiltrados, mofo e com lâmpadas faltantes



Foto 4 Corredor de espera com teto infiltrado, mofo e com lâmpadas faltantes.



Foto 5 No corredor da unidade foi usada uma lona para tentar solucionar o problema de vazamento do telhado nos dias chuvosos.



Foto 6 Sala de repouso com mofo e infiltrações nas paredes, e sem ar condicionado.



Foto 7 Paredes com pintura e portas carente de reforma.



Foto 8 Portas das salas de atendimento muito deterioradas.



Foto 9 Telhado necessita de reforma urgentemente.



Foto 10 Telhado com problemas e telhas quebradas.



Foto 11 Paredes externas com pintura desgastadas e infiltradas.



Foto 12 Ralo aberto e com tampa faltante.



Foto 13 Portas externas enferrujadas e deterioradas.



Foto 14 Portão com tela rompida e quebrado.