



Foto 1 Fachada do Centro de Referência à Saúde do Homem Dr. Etienne de Albuquerque Palhano.



Foto 2 Infiltrações ocorrendo em locais pontuais da unidade.



Foto 3 Unidade satisfatoriamente estruturada e bem dividida.



Foto 4 Alçapões indevidamente abertos.



Foto 5 Revitalização da pintura encontra-se inacabada.



Foto 6 Forro da cobertura externa, encontra-se danificado.



Foto 7 Setor de esterilização, suprindo à demanda da unidade.



Foto 8 Extintores com a data de validade vencida