



Foto 1 Fachada da UPA Dr. Walfrido Azambuja de Arruda – Cel. Antonino.



Foto 2 Recepção da unidade.



Foto 3 Salas de classificação de risco.



Foto 4 Portas carecendo de reparos da maçaneta e pintura.



Foto 5 Extintores vencidos.



Foto 6 Paredes internas necessita de pintura.



Foto 7 Paredes externas com pintura desgastada.



Foto 8 Paredes externas com pintura desgastada.