



Foto 1 - Fachada da Unidade de Saúde da Família Dr. Ademar de Souza - Mata do Jacinto.



Foto 2 - Piso da área frontal mofado.



Foto 3 - Recepção acometida por manchas, bolhas e mofo, devido às infiltrações.



Foto 4 - Rachaduras ocorrem em locais pontuais da unidade.



Foto 5 - Aparelhos de ar condicionado obsoletos, deficientes em gerar adequada climatização.



Foto 6 - Sala de curativo ausente de qualquer equipamento de arrefecimento.




Foto 7- Computadores e rede de internet, insatisfatórios.



Foto 8 - Mobiliários desgastados ou avariados.



*Foto 9 - Armário, alocado em um dos consultórios, corroído pela ferrugem.*



*Foto 10 - Ausência de banheiro para uso de PCD's.*



*Foto 11 - Bebedouro com a rede hidráulica danificada, incorrendo em infiltração e mofo.*



*Foto 12 - Farmácia faltante de uma adequada climatização.*