



Foto 1 - Fachada da USF Dr. Jorge David Nasser.



Foto 2 - Estrutura avariada em função da queda de árvore .



Foto 3 - Janela localizada na recepção que permite a entrada de água pluvial.



Foto 4 - Recepção sem adequada climatização.



Foto 5 - Forro instalado na recepção com a estrutura danificada.



Foto 6 - Consultório desativado devido à infiltrações, janela quebrada e vazamento de água pluvial pela luminária.



Foto 7 - Computadores obsoletos e em quantitativo insuficiente.



Foto 8 - Proliferação expressiva de mofo em determinados locais da unidade.





Foto 9 - Autoclave em manutenção.



Foto 10 - Cadeira odontológica danificada.



Foto 11 - Sala de odontologia com climatização insuficiente devido a impotência do ar condicionado.



Foto 12- Consultório isento de equipamento de refrigeração e janela quebrada.



Foto 13- Banheiros sem manutenção e sem acessibilidade.



Foto 14 - Setor de limpeza repleto de mofo.



Foto 15 - Depósito de material de limpeza com o ralo sem a devida proteção.



Foto 16 - Balança pediátrica danificada.