



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 266/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 16 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

**SANDRO TRINDADE BENITES,**

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 16 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício à Unidade Básica de Saúde - Dr. Vicente Fragelli, localizada na Rua Jaguariuna, nº 543, Bairro Vila Cidade Morena, Campo Grande - MS, CEP 79064-160.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos relevantes irregularidades na infraestrutura e funcionalidade, tais como:

1. Recepção sem a devida climatização e ocorrência de infiltrações;
2. Salas e consultórios desprovidos de equipamentos de refrigeração;
3. Mobiliário desgastado ou avariado;
4. Forro com estrutura danificada, por toda a extensão da unidade;
5. Ocorrência de infiltração e proliferação de mofo em determinados setores da repartição;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

6. Agentes de saúde sem computadores suficientes e sala desprovida de arrefecimento e repleta de infiltrações;
7. Consultório com resquícios de antiga infestação de cupim;
8. Depósito para materiais de limpeza, isento de forro e completamente acometido por infiltrações e mofo;
9. Rachaduras comprometendo a estrutura da unidade;
10. Pintura, interna e externa, severamente desgastada;
11. Setor de esterilização com proliferação de mofo e azulejos se desprendendo;
12. Cadeira odontológica apresentando defeitos, necessitando de iminente manutenção;
13. Sala de odontologia, com azulejos se descolando da parede;
14. Sanitários isentos de devido acabamento pós reparo hidráulico;
15. Forro da parte externa severamente danificado;
16. Móveis inservíveis, sem o devido descarte.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Farmácia, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Conselho Regional de Odontologia e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

---

**PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA**  
**Vereador - REDE**

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### UBS DR. VICENTE FRAGELLI

No dia 16 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André, realizaram vistoria na Unidade Básica de Saúde - Dr. Vicente Fragelli, localizada na Rua Jaguariúna, nº 543, Bairro Vila Cidade Morena, Campo Grande - MS, CEP 79064-160.

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido e das principais demandas.

#### I - DA VISTORIA

A unidade evidencia um elevado teor de insalubridade e periculosidade, necessitando de urgente reforma, visto que por toda sua extensão notam-se infiltrações, proliferação de mofo, rachaduras ocorrendo em sua edificação, vidros quebrados, bem como portas deterioradas. Não obstante, a unidade defronta com a deficiência em insumos, equipamentos, materiais de expediente e profissionais da área de saúde.

A estrutura da repartição é diminuta, distribuída em salas e consultórios, adaptados conforme a necessidade da instituição, restando evidente a necessidade de ampliação, posto que com o aumento da área de abrangência, como também do número de equipes médicas, a unidade não consegue comportar de maneira adequada a demanda, por vezes, utilizando salas de maneira indevida, tudo em função de poder promover o melhor acolhimento aos usuários.

Notória é a vulnerabilidade estrutural da unidade, evidenciada quando da ocorrência de chuvas, onde esta fica completamente alagada devido às inúmeras vazões de água pela ineficácia de impermeabilização do teto, prejudicando os atendimentos, sendo que por vezes estes são suspensos, até que a situação esteja normalizada, de forma que o ambiente esteja propício para tais procedimentos.

Na recepção notou-se a ineficácia da ventilação, visto que alguns dos ventiladores instalados estão estragados, havendo apenas um equipamento para realizar a refrigeração deste local. Outrossim, a climatização das salas e consultórios

encontra-se prejudicada devido à ausência de equipamentos de refrigeração ou, os que estão instalados, sejam ar condicionado ou ventiladores, encontram-se obsoletos ou insuficientes para que se obtenha um ambiente satisfatoriamente climatizado. (Fotos 2 e 3)

Inobstante a crítica situação estrutural da unidade, esta ainda se depara com deficiência no mobiliário, demonstrado em macas avariadas, cadeiras quebradas, longarinas enferrujadas e armários sem o devido fechamento. (Foto 4)

Por toda a extensão da UBS, o forro está notoriamente comprometido, constatado pelos buracos existentes e filetes de madeira deteriorados, acarretando na ineficácia de impermeabilização, restante na incidência de vazamentos de água pluvial. (Foto 5)

A unidade está severamente acometida por infiltrações e extensas proliferação de mofo em locais pontuais, tornado um lugar insalubre, sendo que deveria servir para cuidar da saúde da população e não apresentar um risco de agravamento e contaminação, atingindo e piorando as condições de trabalho dos servidores e de atendimento da população. (Foto 6)

Os agentes comunitários de saúde não possuem um local específico para realizarem suas atividades. Destarte, a sala multiuso está sendo utilizada de maneira desfavorável e irregular, posto que não há refrigeração, está acometida por infiltrações e há apenas um computador para que esses servidores possam concluir os trabalhos realizados junto à comunidade. (Foto 7)

A necessidade de adaptação supracitada, fica evidente no sanitário masculino destinado aos servidores, que está sendo utilizado para depósito de roupas infectadas, posto que a unidade não possui setor de expurgo. (Foto 8)

Em um dos consultórios, após realização de descupinização, ainda resta no local resquícios da infestação de cupim acometida, fazendo-se necessária e pertinente, adequada limpeza no ambiente. (Foto 9)

O depósito para materiais de limpeza está impregnado de mofo e com forte odor característico, provocando incômodo aos servidores que utilizam deste local e um ambiente severamente insalubre. (Foto 10)

Observou-se a necessidade de revitalização da pintura por toda a extensão da unidade, visto que a mesma encontra-se consideravelmente desgastada,

bem ainda com resquícios de infiltrações e ocorrência de mofo, em locais pontuais. Outrossim, nota-se a necessidade de reparos e consertos de fissuras e rachaduras, constantes em determinados pontos da repartição. (Fotos 11 e 12)

No setor de esterilização, a autoclave supre a necessidade da unidade. Entretanto, a sala a qual a mesma está localizada, consta com azulejos se soltando da parede, iluminação precária e ferrugem corroendo o mobiliário. (Foto 13)

No consultório odontológico, a única cadeira apresenta-se com determinadas irregularidades, afetando negativamente o atendimento prestado. Outrossim, no setor há descolamento considerável de azulejos e a incidência de infiltrações. (Fotos 14 e 15)

Os banheiros destinados ao uso dos usuários, necessitam de reestruturação, sendo que encontram-se sem válvula para descarga, sem assento sanitário e conserto hidráulico inacabado, evidente na ausência de azulejos e precisão de pintura após reparo. (Foto 16)

Na parte posterior da unidade, a estrutura do forro encontra-se danificada, com grandes aberturas, viabilizando a vazão de água pluvial e a possibilidade da entrada e saída de pragas e bichos do telhado. Ainda neste local, foram dispostos de forma irregular, móveis sem condições de uso, os quais necessitam de correto descarte. (Fotos 17 e 18)

Devido ao número insuficiente de computadores, bem como sua obsolescência, o atendimento da unidade resta por vezes prejudicado e moroso, sendo de suma importância a aquisição de mais equipamentos, visando agilizar e melhorar a prestação de serviços fornecidos na repartição. Foi relatado, nesta oportunidade, que a internet utilizada na unidade, advém do pagamento efetuado pelos próprios servidores, que tiram dinheiro do próprio bolso, visando melhoria na qualidade de atendimento e celeridade em suas rotinas administrativas.

## II - CONCLUSÃO

Observamos que a unidade, apesar das adversidades acima elencadas, empenha-se em oferecer as melhores condições aos usuários e servidores. Entretanto, no intuito da continuidade ao bom andamento da repartição, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes para conhecimento e as devidas providências.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 16 de janeiro de 2023.

  
SIMONE GUIMARÃES  
Assessora Parlamentar

  
SYNARA ZATTI  
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da USF Dr. Vicente Fragelli.



Foto 2 - Recepção sem a devida climatização e ocorrência de infiltrações.



Foto 3 - Salas e consultórios desprovidos de equipamentos de refrigeração.



Foto 4 - Mobiliário desgastado ou avariado.



Foto 5 - Forro com estrutura danificada, por toda a extensão da unidade.



Foto 6 - Ocorrência de infiltração e proliferação de mofo em determinados setores da repartição.




Foto 7 - Agentes de saúde sem computadores suficientes e sala desprovida de arrefecimento e repleta de infiltrações.



Foto 8 - Sanitário masculino, utilizado com dispensador de material contaminado.




Foto 9 - Consultório com resquícios de antiga infestação de cupim.



Foto 10 - Depósito para materiais de limpeza, isento de forro e completamente acometido por infiltrações e mofo.




Foto 11 - Rachaduras comprometendo a estrutura da unidade.



Foto 12 - Pintura, interna e externa, severamente desgastada.



Foto 13 - Setor de esterilização com proliferação de mofo e azulejos se desprendendo.



Foto 14 - Cadeira odontológica apresentando defeitos, necessitando de iminente manutenção.




Foto 15 - Sala de odontologia, com azulejos se descolando da parede.



Foto 16 - Sanitários isentos de devido acabamento pós reparo hidráulico.



Foto 17 - Forro da parte externa severamente danificado.



Foto 18 - Móveis inservíveis, irregularmente descartados.