



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 330/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 17 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

RUDI FIORESE,

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 17 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício ao Terminal General Osório, localizado no Bairro Cruzeiro, Campo Grande/MS, CEP 79013-000.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, o transporte é um direito social de todos, da mesma forma, estabelece o Art. 23º, ser competência comum dos entes conservar o patrimônio público, bem como proteger as obras. Portanto, o direito ao transporte visa garantir o acesso a todos os espaços e equipamentos da cidade, por meio da infraestrutura e modalidade coletiva, para que o cidadão usufrua das suas funções urbanas.

No referido terminal, identificamos condições de infraestrutura e alguns problemas, tais como:

1. Edificação do terminal sem revestimento em locais pontuais;
2. Entrada principal com as esquadrias metálicas corroídas pela ferrugem;
3. Sala do administrativo deveras comprometida por infiltrações, mofo e destituída de mobiliário;
4. Bancos avariados;
5. Apenas um bebedouro no local, o qual encontra-se avariado;
6. Banheiros para uso dos usuários, sem as mínimas condições de uso;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

7. Pichações por toda a extensão do terminal;
8. Espaço físico abandonado, sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos;
9. Pavimento onde trafegam os ônibus, prejudicado por extensas rachaduras;
10. Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

Infelizmente, entendemos, que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização, o que, infelizmente, deixa a população à mercê, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria.

Assim sendo, **REQUEREMOS** a Vossa Senhoria providências em relação a situação que se encontra o local em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, ao Conselho Municipal da Cidade, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETTRAN.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,



PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TERMINAL GENERAL OSÓRIO

Em 17 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria no Terminal General Osório, localizado no Bairro Cruzeiro, Campo Grande/MS, CEP 79013-000.

I - DA VISTORIA

Na presente visita foi corroborada as condições precárias veiculadas em redes sociais e na imprensa, tais como, pintura desgastada, banheiros deteriorados, iluminação insatisfatória, faixa de ônibus com extensas rachaduras, bancos destruídos e ausência de bebedouro.

Foi relatado por um fiscal do local, que fora iniciada uma obra de restauração que encontra-se paralisada. Em consequência dessa inconclusão, o revestimento da fachada retirado, restou em uma aparência deplorável.

Na entrada principal do terminal, a estrutura encontra-se corroída pela ferrugem, sem iluminação e com a pintura completamente desgastada.

A sala para uso dos funcionários do local, encontra-se desprovida de qualquer equipamento de refrigeração, mobiliário e adequada iluminação, bem como excessivamente mofada, com forte odor respectivo, restando em um ambiente severamente insalubre.

As acomodações dispostas no local, além de quantitativo insuficiente, algumas encontram-se danificadas, necessitando de conserto ou substituição, visando conforto aos usuários.

Os banheiros, feminino e masculino, encontram-se depredados, destituídos de vidros, mictórios, iluminação, estando isentos de quaisquer condições de uso.

Observamos apenas um bebedouro ao longo do terminal, o qual encontra-se avariado, sendo premente seu conserto, podendo ofertar efetivo acesso à água potável para todos.

Por toda a extensão do terminal, a estrutura encontra-se toda vandalizada por pichações.

Observamos nesta oportunidade, um espaço abandonado, sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos.

O pavimento onde trafegam os ônibus apresenta-se com extensas rachaduras, bem assim as guias da plataforma onde os usuários permanecem.

II - DA CONCLUSÃO

Os munícipes precisam de locais adequados para aguardar a chegada dos ônibus, então os terminais precisam oferecer iluminação, acolhimento, segurança e proteção contra os efeitos do clima. Destarte, faz-se necessária urgente reforma na estrutura do local vistoriado, objetivando um ambiente adequado durante o tempo de espera.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 17 de janeiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Entrada principal do Terminal General Osório.



Foto 2 - Estrutura de uma das fachadas, sem revestimento.



Foto 3 - Entrada principal sem revestimento e esquadrias metálicas corroídas pela ferrugem.



Foto 4 - Sala do administrativo deveras comprometida por infiltrações, mofo e destituída de mobiliário.



Foto 5 - Bancos depredados.



Foto 6 - Somente um bebedouro no local e encontra-se avariado.



Foto 7 - Banheiro feminino sem as mínimas condições de higiene.



Foto 8 - Vidros quebradas e paredes danificadas nos sanitários.



Foto 9 - Banheiro masculino completamente depredado.



Foto 10 - Sanitário destituído de mictórios.



Foto 11 - Pichações por toda a extensão do terminal.



Foto 12 - Recinto sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos.



Foto 13 - Pavimento onde trafegam os ônibus, expõe extensas rachaduras.



Foto 14 - Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais.