



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 178/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 11 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

**SANDRO TRINDADE BENITES,**

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 11 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício Unidade Básica de Saúde Dr. Sebastião Eloy Pereira, localizada à Rua Raquel de Queiroz, s/n, Jardim Aero Rancho, Campo Grande - MS, 79084-070.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Na referida Unidade de Saúde, identificamos condições precárias de infraestrutura e funcionalidade relevantes, tais como:

1. Computadores e rede de internet insuficientes, obsoletos e morosos;
2. Falta de adequada climatização na recepção;
3. Reparo de infiltração e retirada do mofo;
4. Conserto ou substituição de mobiliário avariado;
5. Falta de uma sala para os agentes comunitários de saúde;
6. Reposição do bebedouro furtado;
7. Substituição de lâmpadas queimadas;
8. Reparo das cadeiras do setor de Odontologia;
9. Pintura interna, externa e revitalização da fachada;
10. Reforma dos banheiros de uso do público em geral e substituição dos equipamentos furtados;
11. Revisão da rede elétrica;
12. Substituição do portão de acesso à unidade.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras,, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

---

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA  
Vereador - REDE

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

### **UBS - DR. SEBASTIÃO ELOY PEREIRA**

Em 11 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria na Unidade Básica de Saúde Dr. Sebastião Eloy Pereira, localizada à Rua Raquel de Queiroz, s/n, Jardim Aero Rancho, Campo Grande - MS, 79084-070. (FOTO 1)

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido à população.

#### **I - DA VISTORIA**

A unidade oferta atendimento a uma população de aproximadamente 16.000 pessoas.

Foi nos relatado que há falta de dois dentistas e servidores para o setor administrativo, para que o quadro de pessoal esteja completo.

Observou-se na recepção, fiação exposta e ventiladores estragados. Os equipamentos de informática são antigos, morosos e em número insuficiente. O teto apresenta pintura desgastada e com mofo aparente. A porta de acesso a unidade encontra-se enferrujada. (FOTO 2)

Averiguou-se na sala de curativo paredes com azulejos caídos e o ar condicionado sem manutenção.

Notou-se na sala de vacina paredes com azulejos caídos, janela sem vidro, porta de acesso com ferrugem e com a fechadura estragada. (FOTO 3 e 4)

Os agentes comunitários de saúde não possuem uma sala específica, utilizando o auditório, que não possui computadores, funcionando também como um depósito de longarinas que aguardam manutenção. O auditório não apresenta iluminação apropriada, pois possui luminárias com lâmpadas queimadas ou com falta de lâmpadas, fiação exposta e a pintura apresenta-se desgastada, com infiltração e bolor evidentes. ( FOTO 5 E 6)

Constatou-se no consultório de atendimento de exame preventivo que o banheiro apresentava-se com pinturas desgastadas e mofo no teto, fiação exposta, vaso sem tampa e janela oxidada. (FOTO 7 e 8)

Reparou-se que os consultórios da unidade estão com a pintura desgastada, não possuem uma climatização adequada, fiação exposta e luminárias sem lâmpadas ou com lâmpadas queimadas. (FOTO 9)

No setor de enfermagem há a deficiência de mais uma sala para atendimento, equipamentos de informática e a janela da sala encontra-se sem vidro.

No setor de Odontologia constatou-se que restam duas cadeiras quebradas e sem reparo, paredes com pintura corroída, bem como infiltração e bolor evidentes. O armário encontra-se avariado e o setor não possui autoclave própria, compartilhando a mesma com o CRS lindeiro. (FOTO 10, 11 e 12)

Os banheiros de uso público foram saqueados e estão interditados, pois foram furtados: vaso sanitário, torneiras e as fechaduras das portas, impossibilitando o uso. (FOTO 13)

O portão de acesso a unidade foi furtado uma folha do mesmo, ficando aberto diuturnamente, causando insegurança na repartição. (FOTO 14)

Verificou-se que uma sala está inutilizada funcionando como depósito e que encontram-se materiais que aguardam serem descartados.

Os usuários em geral da unidade não desfrutam do bebedouro, pois o mesmo foi furtado e não foi repostado.

A repartição divide espaço físico com o CRS e a porta que dá acesso ao mesmo não possui fechadura e está enferrujada, permanecendo o tempo todo aberta.

## **II - DA CONCLUSÃO**

A unidade encontra-se em estado deplorável, carecendo de uma reforma urgente. A estrutura física é antiga e está em péssimas condições. A unidade necessita de adequada climatização, reparo de infiltrações, remoção de mofo, conserto ou substituição de mobiliário avariado. Reposição de equipamentos furtados, revisão da rede elétrica e reposição do bebedouro furtado. Revitalização da pintura tanto interna quanto externa, bem como atualização da fachada. Substituição dos equipamentos de informática que são obsoletos, morosos e em número insuficiente.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 11 de janeiro de 2023.

  
SIMONE GUIMARÃES  
Assessora Parlamentar

  
SYNARA ZATTI  
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da UBS Dr. Sebastião Eloy Pereira.



Foto 2 - Recepção da unidade, sem climatização adequada.



Foto 3 - Sala de vacinas com janela sem vidro e porta enferrujada.



Foto 4 - Sala de vacina com azulejos caídos.



Foto 5 - Auditório utilizados pelos ACS.



Foto 6 - Auditório com pintura corroída, infiltração e mofo aparentes.



Foto 7- Banheiro da sala de preventivo com pintura desgastada, infiltração e bolor aparente.



Foto 8 - Janela da sala de preventivo enferrujada.



Foto 9 - Consultório com luminária com lâmpada faltante.



Foto 10 - Setor de Odontologia com duas cadeiras estragadas.



Foto 11 - Sala de Odontologia com paredes com pintura desgastada, infiltração e mofo evidente.



Foto 12 - Setor de Odontologia com armário avariado.



Foto 13 - Banheiro de uso do público interditado devido aos furtos ocorridos.



Foto 14 - Portão de acesso a unidade sem uma folha que foi furtada.