



Foto 1 - Fachada da Unidade Básica de Saúde da Família - Aquino Dias Bezerra.



Foto 2 - Porta de acesso à unidade enferrujada.



Foto 3 - Porta de acesso à recepção da unidade mal encaixada.



Foto 4 - Consultório médico com computadores antigos e sem climatização.



Foto 5 - Sala de curativo com pintura desgastada e com infiltração.



Foto 6 - Sala de curativo desativada, devido a presença de mofo no teto.



Foto 7 - Sala de procedimentos com armários avariados.



Foto 8 - Farmácia com o teto mofado e com infiltração.