



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 481/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 30 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES,

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 30 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício à Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda - UPA Coronel Antonino, localizada na Rua Dr. Meireles, S/N, Bairro Cel. Antonino, Campo Grande/MS, CEP 79011-344.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos relevantes irregularidades na infraestrutura e funcionalidade, tais como:



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1. Climatização insuficiente ou inexistente, em alguns setores da repartição;
2. Iluminação insuficiente em determinados ambientes;
3. Sala de espera com incidência de água pluvial;
4. Janelas isentas da devida vedação;
5. Portas e esquadrias danificadas;
6. Infiltrações e mofo ocorrem em locais pontuais da unidade;
7. Pintura, interna e externa, necessitando de revitalização;
8. Mobiliário necessitando de conserto ou substituição.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspeção de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação que se encontra a unidade de saúde em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUÍS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UPA DR. WALFRIDO AZAMBUJA DE ARRUDA - CEL. ANTONINO

No dia 30 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luis, realizaram vistoria na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda - UPA Coronel Antonino, localizada na Rua Dr. Meireles, S/N, Bairro Cel. Antonino, Campo Grande/MS, CEP 79011-344. (Foto 1)

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido e das principais demandas.

I - DA VISTORIA

A estrutura da repartição é deveras antiga, porém satisfatoriamente ampla e adequadamente distribuída, abrangendo, entre outros setores, recepção, consultórios médicos, enfermaria, farmácia, sanitários para o público e servidores, bem como quantitativo necessário de dependências para o setor administrativo.

Na recepção notou-se a ineficácia da ventilação, visto que os ventiladores instalados, não são suficientes para arrefecer o local. Outrossim, os equipamentos de ar condicionado dispostos neste local, encontram-se avariados, prejudicando ainda mais a climatização, restando em um ambiente excessivamente tórrido e abafado, inóspito a usuários e servidores. Ademais, a iluminação da unidade apresenta-se insatisfatória, necessitando de substituição de lâmpadas que encontram-se queimadas. (Fotos 2 e 3)

Igualmente, a climatização encontra-se irregular em grande parte dos consultórios e salas, posto que ares condicionados e ventiladores, encontram-se danificados, incapazes de proporcionar o devido arrefecimento. Não obstante, algumas destas dependências não possuem quaisquer equipamentos de refrigeração, restando em ambientes privados de mínimas condições de salubridade. (Fotos 4 e 5)

A sala de espera onde usuários aguardam o atendimento pretendido, é ampla, devidamente mobiliada, porém com a climatização inexistente, devido aos equipamentos instalados estarem danificados. Não obstante, esse local é acometido por recorrentes vazamentos de água pluvial, alagando o setor e prejudicando os atendimentos. (Fotos 6 e 7)

A estrutura da unidade, em locais pontuais, encontra-se com irregularidade na impermeabilização, resultando na ocorrência de infiltrações, danificando a pintura, bem como, tornando-se porta de entrada para a proliferação de mofo. (Foto 8)

Verificamos a precisão de conserto em portas e esquadrias, notando inúmeras portas danificadas e ferrugem ocorrendo nas esquadrias, garantindo, assim, melhoria e qualidade na estrutura da unidade. (Foto 9)

Nesta oportunidade, nos foi informado que o setor de raio x está sendo reformado, visando a melhoria do setor e qualidade nos atendimentos. À vista disso, os procedimentos encontram-se temporariamente suspensos, até quando da conclusão da aludida reforma. (Foto 10)

Os servidores da unidade estão trabalhando em condições atenuantes aos riscos ergonômicos. As cadeiras que deveriam proporcionar conforto, encontram-se quebradas ou rasgadas. (Foto 11)

Observamos a necessidade de revitalização da pintura por toda a extensão da unidade, visto que a mesma encontra-se consideravelmente desgastada, bem ainda com resquícios de infiltrações em locais pontuais. Outrossim, nota-se a necessidade de reparos e consertos de fissuras e rachaduras, constantes em determinados pontos da repartição. (Foto 12)

II - DA CONCLUSÃO

Observamos que a unidade, apesar das adversidades acima elencadas, empenha-se em oferecer as melhores condições aos usuários e servidores. Entretanto, no intuito da continuidade ao bom andamento da repartição, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes para conhecimento e as devidas providências.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 30 de janeiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar


SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da UPA Dr. Walfrido Azambuja de Arruda - Upa Coronel Antonino.



Foto 2 - Recepção isenta da devida iluminação.



Foto 3 - Climatização inadequada na recepção.



Foto 4 - Consultórios isentos de arrefecimento



Foto 5 - Sala de curativo e sutura deficiente de refrigeração.



Foto 6 - Sala de espera acometida por vazamento de água pluvial.



Foto 7 - Janela sem a devida vedação, possibilitando passagem de água.



Foto 8 - Infiltrações ocorrendo em locais pontuais da unidade.



Foto 9 - Esquadrias corroídas pela ferrugem.



Foto 10 - Sala de raio x em reforma estrutural.



Foto 11 - Mobiliário danificado.



Foto 12 - Pintura, por toda a extensão da unidade, na precisão de revitalização.