



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 510/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 31 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 30 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício à Unidade Básica de Saúde Dr. Alberto Neder, localizada na Rua Vital Brasil, n.º 01, Bairro Caiçara, Campo Grande/MS, CEP 79031-902.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos relevantes irregularidades na infraestrutura e funcionalidade, tais como:

1. Recepção desprovida de adequada climatização;
2. Computadores em quantitativo insuficiente e obsoletos;
3. Determinadas salas e consultórios desprovidos de arrefecimento;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

4. Janela, na sala de enfermagem, desprovida de vidro, propiciando a passagem de água pluvial;
5. Infiltrações e proliferação de mofo ocorrendo em locais pontuais da unidade;
6. Rachaduras prejudicando a edificação da Ubs;
7. Sala de espera isenta do adequado acolhimento;
8. Forro localizado na sala de espera, encontra-se danificado;
9. Portas e esquadrias corroídas pelo mofo;
10. Grade, que circunda a unidade, encontra-se avariada;
11. Estacionamento desprovido de iluminação.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ALBERTO NEDER - CAIÇARA

No dia 31 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria na Unidade Básica de Saúde Dr. Alberto Neder, localizada na Rua Vital Brasil, n.º 01, Bairro Caiçara, Campo Grande - MS, CEP 79031-902. (Foto 1)

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido e das principais demandas.

I - DA VISTORIA

A repartição possui uma estrutura antiga e diminuta, distribuída conforme a necessidade da instituição, abrangendo, entre outros setores, recepção, consultórios médicos, sala de coleta, enfermaria, farmácia, sanitários para o público e servidores, bem como quantitativo necessário de dependências para o setor administrativo.

A deficiência no quadro de servidores fica manifesta com a ausência de 01 (um) técnico de enfermagem e 01 (um) médico. Destarte, os atendimentos aos usuários restam um tanto prejudicados ou então, visando assistir ao máximo de munícipes, há a sobrecarga sobre os servidores da unidade.

Na recepção notou-se a ineficácia da ventilação, visto que há apenas um equipamento instalado, insuficiente para arrefecer o local. Devido ao número insuficiente de computadores, bem como sua obsolescência, o atendimento da unidade resta por vezes prejudicado e moroso, sendo de suma importância a aquisição de mais equipamentos, visando agilizar e melhorar a prestação de serviços fornecidos na repartição. (Fotos 2 e 3)

A climatização da unidade encontra-se prejudicada devido aos equipamentos instalados, sejam ares-condicionados ou ventiladores, serem obsoletos ou insuficientes, ou ainda, determinadas salas e consultórios, estarem desprovidos de quaisquer equipamentos de refrigeração, restando em ambientes excessivamente tórridos. (Foto 4)

Na sala de enfermagem, faz-se urgente o conserto da janela, a qual está destituída de vidro, permitindo, quando da ocorrência de chuvas, a passagem de água pluvial para o interior do local, prejudicando os atendimentos. (Foto 5)

Observamos, em locais pontuais da unidade, a ocorrência de infiltrações e proliferação de mofo, restando em um ambiente insalubre. Outrossim, a estrutura apresenta-se prejudicada, em determinados locais, devido ao surgimento de extensas rachaduras em sua edificação. (Fotos 6 e 7)

A sala de espera onde usuários aguardam o atendimento pretendido, assim como toda a estrutura da unidade, possui um espaço reduzido e sem a devida climatização, restando em um ambiente incômodo aos usuários, ainda mais em uma ocasião de vulnerabilidade. Ademais, nesse mesmo local, faz-se necessário o conserto do forro que encontra-se avariado, sem proporcionar a devida impermeabilização e proteção. (Fotos 8 e 9)

Verificamos a precisão de conserto em portas de madeira, posto que algumas encontram-se desgastadas e danificadas, bem como portas e esquadrias de ferro, apresentam-se corroídas pela ferrugem, garantindo, assim, melhoria e qualidade na estrutura da unidade. (Foto 10)

A sala disponibilizada aos agentes comunitários de saúde, não possui arrefecimento adequado, sequer o quantitativo suficiente de computadores para que esses servidores possam concluir os trabalhos realizados junto à comunidade. (Foto 11)

Na parte externa, parte da cerca que circunda a unidade, foi danificada quando da extração de árvore, e, até o presente momento, não foi consertada, tornando a repartição alvo fácil para eventuais infortúnios. Ademais, esse local encontra-se desprovido de iluminação, aumentando a insegurança de servidores e usuários. (Foto 12)

II - DA CONCLUSÃO

Em uma visão geral, mesmo diante das adversidades encontradas, a equipe da unidade tem prestado um eficiente atendimento, no intuito da melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população assistida.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, visando ao aprimoramento da unidade, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes, para as devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 31 de janeiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da Ubs Dr. Alberto Neder.



Foto 2 - Recepção desprovida da devida climatização.




Foto 3 - Computadores em quantitativo insuficiente e obsoletos.



Foto 4 - Determinadas salas e consultórios desprovidos de arrefecimento.



Foto 5 - Janela, na sala de enfermagem, desprovida de vidro, propiciando a passagem de água pluvial.



Foto 6 - Infiltrações e proliferação de mofo ocorrendo em locais pontuais da unidade.



Foto 7 - Rachaduras prejudicando a estrutura da Ubs.



Foto 8 - Sala de espera isenta do adequado acolhimento.



Foto 9 - Forro localizado na sala de espera, encontra-se danificado.



Foto 10 - Portas e esquadrias corroídas pelo mofo.



Foto 11 - Sala dos ACS sem a devida climatização e sem o devido suporte.



Foto 12 - Parte da grade que circunda a unidade, está danificada.