



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 559/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 02 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES,

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 01 de fevereiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício no Centro de Atenção Psicossocial CAPS III Aero Rancho, localizado na Rua Avenida Raquel de Queiroz, S/N, Bairro Aero Rancho, Campo Grande-MS, CEP 79084-070.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos condições precárias de infraestrutura e funcionalidade relevantes, tais como:



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1. Falta de um assistente social;
2. Substituição dos equipamentos de informática;
3. Revisão da parte elétrica;
4. Readequação da climatização da unidade;
5. Retirada das infiltrações e do mofo;
6. Conserto das fissuras aparentes;
7. Revitalização da pintura interna e externa;
8. Reparo ou substituição do mobiliário avariado;
9. Poda das árvores;
10. Conserto da calçada de acesso à unidade.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Conselho




**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Regional de Enfermagem, Corpo de Bombeiros e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,



PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III - AERO RANCHO

Em 01 de fevereiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luis, realizaram vistoria no Centro de Atenção Psicossocial CAPS III Aero Rancho, localizado na Rua Avenida Raquel de Queiroz, S/N, Bairro Aero Rancho, Campo Grande-MS, CEP 79084-070.

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido à população.

I - DA VISTORIA

O CAPS oferece acolhimento noturno e observação de todas as faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

Relataram que há falta de um assistente social para que o quadro de pessoal esteja completo.

Observamos que a unidade possui equipamentos de informática morosos, obsoletos e em número insuficiente para o devido andamento do trabalho dos servidores, prejudicando inclusive o atendimento dos usuários.

A estrutura física da repartição é bastante antiga, apresentando vários problemas estruturais, dentre eles a fiação de energia elétrica é incompatível para que sejam instalados novos equipamentos elétricos, pois esta causaria uma sobrecarga e oscilações da energia elétrica, colocando em risco as instalações, bem como tais equipamentos. A unidade demanda de uma revisão geral da energia elétrica, pois apresenta lâmpadas queimadas, fios expostos e luminárias com lâmpadas faltantes.

Relataram que há a necessidade da presença durante todo período de funcionamento da unidade de um guarda municipal, bem como no período noturno, para que seja garantida a segurança tanto dos usuários bem como dos servidores, pois já ocorreram atos de vandalismo e tentativas de furto.

A unidade carece de uma reforma urgente, as paredes apresentam infiltrações, rachaduras, pinturas extremamente desgastadas e bolor evidente, tornando muitos locais desta insalubres, tanto para servidores, quanto para os

pacientes e usuários. O assoalho encontra-se excessivamente desgastado, com pontos que este mostram-se soltos, com desníveis, não conferindo a devida segurança aos frequentadores do local.

Observamos que há árvores vultosas que projetam seus galhos para o telhado da unidade, causando transtornos no telhado desta, dentre eles: telhas quebradas, entupimento das calhas e infiltrações nas paredes. Premente uma poda das mesmas, para uma melhor conservação do telhado.

Notamos que a calçada que dá acesso a repartição apresenta-se extremamente deteriorada, com muitos desníveis, não permitindo o acesso devido de cadeirantes e os que possuem mobilidade reduzida. Nos períodos chuvosos há acúmulo de água na passagem de pedestres e dos veículos.

O mobiliário da unidade encontra-se avariado, carecendo de substituição ou de reparo.

II - DA CONCLUSÃO

Concluimos que apesar das adversidades citadas, a unidade oferta um atendimento de qualidade aos usuários, mas se faz necessário que haja melhorias extremamente pontuais nos equipamentos.

A unidade encontra-se em um estado calamitoso, é limpa e organizada, premente uma reforma toda unidade. Recomposição do quadro de servidores que está deficitário. Substituição dos equipamentos de informática. Substituição do piso quebrado. Revisão e troca da fiação da parte elétrica. Retirada do mofo, infiltrações, rachaduras e revitalização da pintura interna e externa. Reparo ou substituição do mobiliário avariado. Conserto da calçada de acesso à unidade. Poda das árvores. Reparo do telhado.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 02 de fevereiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada do CAPS III - Aero Rancho.



Foto 2 - Equipamentos de informática obsoletos, morosos e em número insuficiente.



Foto 3 - Fiação elétrica exposta.



Foto 4 - Luminárias com lâmpadas queimadas.



Foto 5 - Locais da unidade com pontos de infiltração e bolor evidente.



Foto 6 - Vários pontos de infiltração e mofo evidente.



Foto 7 - Piso da unidade extremamente deteriorado.



Foto 8 - Árvores que necessitam de poda, pois danificam o telhado.



Foto 9 - Calçada de acesso à unidade com pavimento deteriorado e acúmulo de água .



Foto 10 - Mobiliário avariado, aguardando reparo.