



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 568/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 03 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Senhor,

DOMINGOS SAHIB NETO,

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP.

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 03 de fevereiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma vistoria no Terminal Aero Rancho, localizado no Bairro Tijuca, Campo Grande/MS, CEP 79.094-0800.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, o transporte é um direito social de todos, da mesma forma, estabelece o Art. 23º, ser competência comum dos entes conservar o patrimônio público, bem como proteger as obras. Portanto, o direito ao transporte visa garantir o acesso a todos os espaços e equipamentos da cidade, por meio da infraestrutura e modalidade coletiva, para que o cidadão usufrua das suas funções urbanas.

No referido terminal, identificamos algumas irregularidades na infraestrutura, tais como:

1. Banheiros desestruturados, vandalizados e sem iluminação;
2. Bebedouro avariado e sem instalação elétrica, incapaz de ofertar água gelada;
3. Sinalização inadequada das linhas de ônibus;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

4. Pavimento onde trafegam os ônibus, prejudicado por extensas rachaduras;
5. Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais;
6. Espaço físico abandonado, sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

Infelizmente, entendemos, que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização, o que, infelizmente, deixa a população à mercê, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação que se encontra o local em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização - CMDU, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETTRAN.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,



PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

TERMINAL AERO RANCHO

Em 03 de fevereiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria no Terminal Aero Rancho, localizado no Bairro Tijuca, Campo Grande/MS, CEP 79.094-080. (Foto 1)

I - DA VISTORIA

O terminal foi recém reformado, estando com a pintura revitalizada, bancos conservados e espaço satisfatoriamente mantido. Entretanto, algumas adversidades engendram uma situação desconfortável aos usuários, tais como banheiros sem as mínimas condições de uso, irregularidade nos pavimento da plataforma e bebedouros desprovidos de água gelada.

Como acima mencionado, os banheiros encontram-se sem iluminação, repleto de pichações, com pias faltantes e estruturalmente desgastados. Outrossim, apesar de ser realizada a limpeza dos sanitários, o odor desagradável nesses locais, tornam sua utilização insuportável às pessoas que utilizam a estação. (Fotos 2 e 3)

O terminal possui um bebedouro para atender aos usuários, porém não há instalação elétrica para esfriar a água, bem como sua estrutura encontra-se avariada. Destarte, no intuito de ofertar efetivo acesso a uma água de qualidade aos usuários, faz-se necessária uma reestruturação no equipamento, bem como reforma na edificação. (Foto 4)

As placas informativas das linhas foram retiradas para manutenção e, até o momento, não foram recolocadas. Bem assim, para indicar as paradas dos ônibus, foram colocadas folhas de sulfite designando as respectivas linhas, orientando, assim, os usuários. (Foto 5)

O pavimento onde trafegam os ônibus apresenta-se com extensas rachaduras, bem assim as guias da plataforma onde os usuários permanecem, viabilizando possíveis acidentes aos munícipes. Outrossim, as tampas das caixas de passagem de fiação elétrica estão, em sua maioria, avariadas, oferecendo riscos de acidentes aos pedestres. (Fotos 6 e 7)

Observamos nesta oportunidade, um espaço abandonado, sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos, tornando-se problema de segurança e higiene pública. (Foto 8)

II - DA CONCLUSÃO

Os munícipes precisam de locais adequados para aguardar a chegada dos ônibus, então os terminais precisam oferecer iluminação, acolhimento, segurança e proteção contra os efeitos do clima. Destarte, faz-se necessária urgente reforma na estrutura do local vistoriado, objetivando um ambiente adequado durante o tempo de espera.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 02 de fevereiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar


SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada do Terminal Aero Rancho.



Foto 2 - Banheiros depredados e em condições insalubres para utilização.




Foto 3 - Sanitários destituídos de iluminação.



Foto 4 - Bebedouro avariado e desprovido de instalação elétrica para esfriar a água.



Foto 5 - Sinalização inadequada das linhas de ônibus.



Foto 6 - Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais.



Foto 7 - Pavimento onde trafegam os ônibus com extensas rachaduras.



Foto 8 - Espaço físico abandonado, sem utilização, repleto de objetos inservíveis e entulhos.