



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 618/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 06 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Senhor,

DOMINGOS SAHIB NETO,

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP.

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 06 de fevereiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma vistoria no Terminal Nova Bahia, localizado no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Campo Grande/MS, CEP 79033-560.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, o transporte é um direito social de todos, da mesma forma, estabelece o Art. 23º, ser competência comum dos entes conservar o patrimônio público, bem como proteger as obras. Portanto, o direito ao transporte visa garantir o acesso a todos os espaços e equipamentos da cidade, por meio da infraestrutura e modalidade coletiva, para que o cidadão usufrua das suas funções urbanas.

No referido terminal, identificamos algumas irregularidades na infraestrutura, tais como:

1. Obra de revitalização e reforma na edificação, paralisada;
2. Banheiros desestruturados, vandalizados e sem iluminação;
3. Bebedouro avariado e sem instalação elétrica, incapaz de ofertar água gelada;
4. Lavatório danificado, sem a devida funcionalidade;
5. Sinalização inadequada das linhas de ônibus;
6. Torneira e rede elétrica sem a devida proteção;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

7. Pavimento onde trafegam os ônibus, prejudicado por extensas rachaduras;
8. Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais;
9. Espaço físico abandonado, sem utilização;
10. Setor administrativo desprovido de condições adequadas para utilização.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

Infelizmente, entendemos, que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização, o que, infelizmente, deixa a população à mercê, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação que se encontra o local em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização - CMDU, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETTRAN.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,



PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

TERMINAL NOVA BAHIA

Em 07 de fevereiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria no Terminal Nova Bahia, localizado no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Campo Grande/MS, CEP 79033-560.

I - DA VISTORIA

O terminal possui uma estrutura diminuta, com poucos sanitários, poucos bancos, iluminação insuficiente, bem como espaço físico insuficiente para o devido acolhimento, principalmente, quando do horário de grande fluxo, engendrando uma situação desconfortável aos usuários.

Fomos informadas, por um fiscal do local, que fora iniciada uma obra de restauração que encontra-se paralisada. Em consequência dessa inconclusão, o revestimento da fachada retirado, restou em uma aparência disforme. (Foto 1)

A sala para uso dos funcionários do local, encontra-se desprovida de adequada refrigeração e iluminação, bem como com a pintura severamente desgastada restando em um ambiente inadequado. (Foto 2)

Observamos os banheiros sem iluminação, repleto de pichações, com pias faltantes, fechaduras avariadas e estruturalmente desgastados. Outrossim, apesar de ser realizada a limpeza dos sanitários, o odor desagradável nesses locais, tornam sua utilização insuportável às pessoas que utilizam o terminal. (Fotos 3 e 4)

As placas informativas das linhas foram retiradas para manutenção e, até o momento, não foram recolocadas. Bem assim, para indicar as paradas dos ônibus, foram colocadas folhas de sulfite designando as respectivas linhas, orientando, assim, os usuários. (Foto 5)

A estação possui apenas um bebedouro para atender aos usuários, bem assim está com a instalação elétrica danificada, incapaz de resfriar a água. Destarte, no intuito de ofertar efetivo acesso a uma água de qualidade aos usuários, faz-se necessária uma reestruturação no equipamento, bem como reforma na edificação. Outrossim, o lavatório disponível nesse local, está avariado, sem a devida funcionalidade. (Fotos 6 e 7)

A ausência de proteção em uma das torneiras utilizadas, principalmente quando da limpeza no terminal, oportuniza seu uso de forma inadequada, resultando em poças d'água, incorrendo em possíveis incidentes aos que transitam pelo local. Outrossim, a fiação da rede elétrica apresenta-se exposta, facilitando furtos e depredações. (Fotos 8 e 9)

Observamos nesta oportunidade, um espaço abandonado, sem utilização, viabilizando um problema de segurança e higiene pública. (Foto 10)

O pavimento onde trafegam os ônibus apresenta-se com extensas rachaduras, bem assim as guias da plataforma onde os usuários permanecem, viabilizando possíveis acidentes aos munícipes. (Fotos 11 e 12)


II - DA CONCLUSÃO

Os munícipes precisam de locais adequados para aguardar a chegada dos ônibus, então os terminais precisam oferecer iluminação, acolhimento, segurança e proteção contra os efeitos do clima. Destarte, faz-se necessária urgente reforma na estrutura do local vistoriado, objetivando um ambiente adequado durante o tempo de espera.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 06 de fevereiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar


SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada do Terminal Nova Bahia desprovido de revestimento.



Foto 2 - Sala do administrativo isento da devida comodidade térmica, aparência desagradável e mobiliário insuficiente



Foto 3 - Banheiros sem iluminação, inóspitos e repleto de pichações.



Foto 4 - Sanitários desprovidos de torneiras e pias.



Foto 5 - Sinalização inadequada das linhas de ônibus.



Foto 6 - Bebedouro avariado, incapaz de ofertar água resfriada.



Foto 7 - Lavatório danificado, sem funcionalidade.



Foto 8 - Fiação elétrica exposta, oportunizando furtos e avarias.



Foto 9 - Torneira isenta da devida proteção, utilizada indevidamente por usuários.



Foto 10 - Espaço físico sem utilização.



Foto 11 - Pavimento onde trafegam os ônibus com extensas rachaduras.



Foto 12 - Plataforma de embarque e desembarque de passageiros, danificada em determinados locais.