



*Foto 1 - Entrada do cemitério Santo Amaro.*



*Foto 2 - Muro ao entorno do cemitério danificado.*



*Foto 3 - Devido à deficiência no quadro de servidores, a área em comum apresenta-se escassa de manutenção.*



*Foto 4 - Quantidade excessiva de lixo entulhado.*



*Foto 5 - Determinados túmulos consideravelmente deteriorados.*



*Foto 6 - Algumas sepulturas com a estrutura comprometida.*