Foto 1 Fachada EMEI Flória Britez de Eugênio.

Foto 2 Sacos de lixo ao lado da entrada da escola.

Foto 3 Área verde na calçada necessita de manutenção.

Foto 4 Buracos no muro que podem danificar a estrutura.

Foto 5 Forro de madeira danificado.

Foto 6 Infiltração na parede próximo as pias.

Foto 7 Infiltração no teto da sala de aula.

Foto 8 Falta de luminária no corredor.

Foto 9 Computador antigo apresentando lentidão.

Foto 10 Notebook particular de servidor.

PROFESSOR ANDRÉ LUIS VEREADOR

REDE SUSTENTABILIDADE

Av. Ricardo Brandão, 1600 - Vila Manoel da Costa Lima
Campo Grande, MS - 79040-904
(67) 9 8456-8363 (67) 3316-1679
gabineteprofandre@gmail.com