



Foto 1 - Fachada do CEINF Zacarias Vieira de Andrade



Foto 2 - Recepção do ceinf necessitando de ventilação



Foto 3 - Ventiladores carentes de manutenção.



Foto 4 - Banheiros interditados por causa de entupimento.



Foto 5 - Pátio necessitando de cobertura, visando proteção das crianças de sol e chuva.



Foto 6 - Banheiros ausentes de tampas sanitárias.