

Foto 2 Frente da obra



Foto 4 Tampas de esgoto aberta



Foto 6 Acúmulo de água quando chove



Foto 8 Acúmulo de lixo



Foto 10 Vista da parte superior



Foto 3 Estruturas da obra



Foto 5 Caixas de esgoto sem tampa



Foto 7 Parte interna da construção



Foto 9 Fundos da obra



Foto 11 Estrutura deteriorada

♠ Av. Ricardo Brandão, 1600 - Vila Manoel da Costa Lima Campo Grande, MS - 79040-904

(67) 9 8456-8363 (67) 3316-1679 (a) gabineteprofandre@gmail.com



